



响，分局所辖道路灾害频发，受灾严重。国道248线八丹路K1154+800—K1192+500（陡水岩—青稞地）路面积雪、积冰严重，其中白土坎路段因坡陡、弯急，车辆通行困难。分局及时组织人力、物力开展抗雪保通工作，出动人员22人次，机械台班3台次，耗用融雪盐3吨，铺洒防滑沙12立方米，清雪除雪105千平方米，刨冰20立方米。截至11月，分局处置清理塌方45处，其中断道19处，半幅通车3处。投入抢险人员225人次，装载机台班50个，挖掘机台班20个，清除塌方67000余方。6月17日，丹巴县半扇门镇梅龙沟发生山洪泥石流，阻断小金川河，形成堰塞湖，造成国道350线小丹路道路中断。丹巴公路分局高度重视，组织干部职工召开应急抢险工作安排部署会，层层落实工作任务，积极部署相关应急工作。6月17日上午，甘孜州公路建设服务中心主要领导带领工作组赶赴受灾现场，指导分局应急抢险保通和灾毁道路查勘工作。及时开展抢险工作，为减小洪水对K1100+000路段路基的掏蚀，采用抛填铅丝石笼、片石的方式进行临时护基工作。6月21—24日，分局组织人员、机械、材料，克服困难，勇敢与洪水抗争，抓住有利时机，快速有序抢通K1102+000—300（岳扎至卡娅）路段便道。7月25日，甘孜州公路建设服务中心抽调分局精干力量成立指挥部，开展相关后续道路应急抢险工作。7月21日晚至22日凌晨，东谷河遭遇强降雨，造成国道248线八丹路（K1133+784—K1192+506）多处路基、路面、涵洞冲毁、边坡坍塌、泥石流等自然灾害。截至8月1日17时，国道248线八丹路路基路面全毁1.64千米13处，局毁2.49千米41处，涵洞损毁23道，安保设施损毁4158米，驳岸挡墙冲毁63908.5立方米69处，塌方、泥石流61812立方米29处，交通中断，车辆及行人无法通行。灾情发生后，分局随同上级徒步奔赴现场查看灾情。于23日正式投入抢险工作，成

立3个抢修小组，奋战16天，于8月7日抢通便道。期间租用挖掘机15台班，装载机10台班、运料车14台班，清理塌方泥石流5.7万余立方米；投入铅丝石笼1278立方米，钢筋石笼535.5立方米，砂砾石填筑路基5800.86立方米，抛填片石2706.53立方米；使用防冲刷四面体80个，警示桩850根，标志标牌134个；清理边沟162.2立方米，涵洞9道。

【安全生产】 加强组织领导，责任落实到人。制定并与班组签订安全责任书，明确规定所涉安全生产的各项内容，落实责任人，要求做到“出行安全”“生命第一”。积极开展桥梁预防性检查，做好桥梁基础资料建档建卡工作。分局切实加强道路安全工作，加强道路巡查；及时增设、补设临时性安全警示标志220个，全年未发生任何安全事故，安全直接经济损失为零。做好“四防”工作，对火灾隐患点进行排查。认真组织开展“安全生产月”活动。加强对机驾人员和购有私家车和摩托车的职工的教育管理，做到遵章守法，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶、带病车，做到礼让三先。以会议、学习、平时检查、重点抽查等方式，加强职工安全生产教育和管理。规范作业。严格实行安全生产作业规范要求，让养护站人员穿戴标志服，摆放作业警告牌和锥形筒，保障自身工作安全，对违反安全生产规范要求的人员进行及时整顿和教育。

交通运输执法

【概况】 2019年12月19日，根据《中共甘孜州委机构编制委员会关于甘孜州综合行政执法机构设置的通知》及《中共丹巴县委机构编制委员会关于丹巴县综合行政执法机构设置的通知》文件要求，原甘孜州交通运输局路政执法支队丹巴大队与原丹巴县公路运输管理所重新组建成立为

丹巴县交通运输执法大队。大队主要负责交通运输安全生产、公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、渔船检验和监督管理、农村公路及专用公路的建设、工程质量监督、超限超载治理等交通运输行业执法工作，严厉打击交通运输行业违法行为（超限超载治理、客货混装、非法营运、破坏路产、侵占路权等），预防重大安全隐患，遏制重特大事故发生。

【公路监管巡查】 大队严格按照《公路法》及相关法律法规规定，制定详细可操作的巡查计划，明确职责任务，保证巡查时间、巡查质量，始终坚持以“保护路产，维护路权”为第一要务，持续强化巡查力度与密度，实现全年公路巡查率不低于 80%，保证涉路案件查处率不低于 90%，结案率不低于 85%。全年出动执法人员 1900 余人次，开展路政巡查 258 次，巡查里程 1.8 万余千米，巡查率 104%。检查客货运输车辆 6000 余台次，查处货运汽车违法行为查处货运汽车违法行为 190 余起，执法案件查处率、结案率均 100%。

【运输市场监督管理】 严厉打击交通运输行业超限超载、客货混装、非法营运、破坏路产、侵占路权等违法行为，预防重大安全隐患，遏制重特大事故发生。加强对全县行政区域内国省干线公路路产管理和保护工作，组织实施公路巡查，依法查处违反公路法律法规的行为。全年大队发放各类执法宣传资料及用品 4000 余份，检查客货运输车辆 6000 余台次，检查汽车维修企业 20 余家，责令汽车维修企业停业整顿 3 家，查处货运汽车违法行为 190 起，其中责令停止违法行为 41 起，消除违法行为 46 起，涉嫌非法营运行为 15 起，超限超载违法行为 18 起，查获未携带道路运输证、从业资格证、车辆改拼装等违法行为

76 起。查处违法案件收取罚款 11.23 万元。无一起案件引起行政复议或行政诉讼。

【涉路行政许可事项监督管理】 加强对全县行政区域内国省公路沿线从地下、地面、上空穿（跨）越公路的各类涉路施工事宜的监管力度，监督检查行政许可实施情况。严格管控辖区内路产路权，加强省道 217 线瓦丹路丹巴公路分局丹巴综合养护站划拨用地，国道 350 线八丹路高压线铁塔架设，水子片区寄宿制小学危岩治理占用公路用地施工，东谷河电站尾水桥施工改道，小丹路比特币 35 千伏线路施工等事宜监督管理，严防各类占用、损坏公路路产路权行为。

水利

【机构】 丹巴县水利局是县人民政府工作部门，为正科级。县水文站属雅安水文总站管理，县内有城区水文站、东谷水文站。11 月，县水利水土保持站更名为水旱灾害防御和水土保持站，为县水利局管理股级公益一类事业单位。

【水资源分布】 小金川河系大渡河左岸一级支流，发源于阿坝州小金县境内，河口以上流域面积 5275 平方千米，干流长 60.8 平方千米，落差 472.6 米，平均比降 7.8‰，干流水能资源理论蕴藏量 40.7 万千瓦。小金河在丹巴县境内河长 33.8 千米，天然落差 307.32 米，河道平均坡降 9‰，河口多年平均流量 105 立方米/秒，县境内水能资源理论蕴藏量 27.5 万千瓦，可开发量 24 万千瓦。

东谷河为大渡河上游右岸的一级支流，发源于道孚县境内大雪山东麓及丹巴县与康定县交界的大炮山山脉，主源称牦牛河，自南向北流，最大支流为沙冲沟，自西向东流，至陡水岩处两河汇合后称东谷河。东谷河全长 83.4 千米，天然